

JOMFRUGATA

Nr.	1	Klasse	-
	3		-
	4		-
	5		-
	6 I		-
	6. II		-
	12 (revet)		-
	14		C
	16 a		C
	16 b		C
	17 a		-
	17 b		-
	18		C
	20		C
	22		B

I.

Gate Jomfrugt. nr. 1	
Betegnelse	
Eier 1970 Strand, Arne & Kari	
Takst kr. 60 000	Areal tomt 161 m ² bygninger m ²
Bruk butikk, bolig	
Oppført _____	tidligst 1841 senest _____ omkring 1841
Siste brann 1841	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype Oppr. midtgang, trapp mot grue.	
Hovedmål 10 x 7,5 4 x 10	Etasjer 2
Grunnmur Tegl, pusset.	Kjeller
Vegger Tømmer, stående panel.	under gatehuset
Tak Saltak, teglstein.	
Eksteriør 1. et. butikk-fasade. 2. etasje jevnt fordelt T-post vinduer, flat omramming, rennekaske.	
Interiør	
Gårdsplass, Uthus Div. uthus fyller det meste av gården. Rester er bro- legging på gårdsplass.	
Ombygging	
1892 Murvegg mot gården	
1916 Inngang og trapp flyttet fra midt på huset. Grue revet, ny pipe. Fasadepreget lite endret, men ny vindusfordeling og større butikkvinduer. Ark. H. Joh. Knudzen.	
Tegninger, oppmålinger	
1916 Planer, snitt, gatefasade og fasade uthus BA	
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	Positive
	Vedlikeholdstilstand B-C
	Antikvarisk tilstand C
	Arkitekturvurdering B
	Miljøvurdering B
	Prioritering -
Dato	20.8.1975
Sign	L.F.

Gate Jomfrugt.		nr. 1
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM

Bebyggelse

I.

Gate	Jomfrugt.		nr.	3.
Betegnelse				
Eier 1970	Storm, Tonny			
Takst kr.	60.000	Areal tomt	193 m ²	bygninger m ²
Bruk	butikk, bolig.			
Oppført		tidligst	1841	senest
	KJENT			omkring
Siste brann	1841	Tidligere branner		1841
				ANTATT
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	10,5 x 9,5		Etasjer 2	
Grunnmur	Tegl. pusset		Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende panel.			
Tak	Saltak, sementtakstein.		Under sørvestre hjørne	
Eksteriør	1. et.: Butikkfasade. Inntrukket dørparti som fordeler til to sider. 2 et.: Jevnt fordelte T-postvinduer, flat omramming, fortanning under.			
Interiør				
Gårdsplass, Uthus	Hyggelig gårdsplass, hellelagt.			
Ombygging	1866 1870 1880 Utvidelse av verksted 1914 Oppdeling av butikk, større butikkvinduer og inntrukket inngang.			
Tegninger, oppmålinger	1914 Plan, fasade og snitt 1. et. BA			
			Ønskelige forandringer Kunne vinne på en fremheving av fasadens egentlige preg bl. male hele fasaden ens.	
			Omgivelser	
			Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering -	
			Dato 20.8.1975 Sign L.F.	


I.

Gate Jomfrugt. nr. 4	
Betegnelse	
Eier 1970 Maske, Julius	
Takst kr. 200 000	Areal tomt 233 m ² bygninger m ²
Bruk butikk, lager, bolig.	
Oppført 1880	tidligst senest omkring
<small>KJENT</small>	<small>ANTATT</small>
Siste brann	Tidligere branner
Byggherre Murmester Christensen	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål 13 x 19,5	Etasjer 2 $\frac{1}{2}$
Grunnmur Teg1, pusset	Kjeller
Vegger Teg1, pusset	Under hele tomta
Tak Saltak, skifer	
Eksterior Enkel pussdetaljering (Staffprofilert)	
Interior Modernisert.	
Gårdsplass, Uthus	Gårdsplass helt overbygget.
Ombygging 1929 Bad og W.C. i 3. et. Dør fra trapperom til veita, 1936 Gårdsplassen utgravd og overdekket. 1950 2 W.C. i kjelleren. 1959 Forsiktig fasadeehdring: tre vinduer til trukket ned som butikkvindu. 1960 Gårdsplassen gjenbygd i alle etasjer.	
Tegninger, oppmålinger	
1929 plan 1. og 3. et. BA. 1959 planer, snitt, fasader BA	
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	pos.
	Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering B Miljøvurdering C Prioritering -
Dato 20.8.1975	
Sign L.F.	

Gate Jomfrugt.		nr. 4
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

Gate <u>Jomfrugt.</u> nr. <u>5</u>	
Betegnelse	
Eier 1970 <u>Røvik Haldor</u>	
Takst kr. <u>200 000</u>	Areal tomt <u>188 m²</u> bygninger <u>m²</u>
Bruk <u>butikk, kontor</u>	
Oppført <u>KJENT</u>	tidligst <u>1841</u> senest <u> </u> omkring <u> </u>
Siste brann <u>1841</u>	Tidligere branner <u> </u>
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer <u>2</u>
Grunnmur	Kjeller
Vegger <u>(tømmer) eternitkledning.</u>	
Tak <u>Saltak, tegl.</u>	
Eksteriør <u>Fullstendig modernisert, smakløst.</u>	
Interiør <u>Modernisert.</u>	
Gårdsplass, Gårdsplass åpen mot nabogårdens. Innrettet som "solkrok" Uthus	
Ombygging	
<u>1895 Innredet verksted i uthus.</u> <u>1959 Omfattende ombygging, "moderne" fasade,</u> <u>platekledd, ark. Hofseth.</u>	
Tegninger, oppmålinger	
<u>1895 delvis plan 1. et. BA,</u> <u>Skal finnes flere tegninger (1939).</u>	
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	Positive
	Vedlikeholdstilstand <u>A</u> Antikvarisk tilstand Arkitekturvurdering <u>C</u> Miljøvurdering <u>B-C</u> Prioritering <u>-</u>
Dato	<u>20.8.1975</u>
Sign	<u>L.F.</u>

Gate Jomfrugt.		nr. 5
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>160.27A</p>		

I.

Gate Jomfrugt. nr. 6 I	
Betegnelse	
Eier 1970 Løkke, Johanne M. m/fl.	
Takst kr. 52000	Areal tomt 181 m ² bygninger m ²
Bruk Butikk, bolig	
Oppført _____	tidligst 1841 senest _____ omkring 1841
Siste brann 1841	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål	Etasjer 2
Grunnmur	Tegl, pusset
Vegger	Tømmer, liggende panel.
Tak	Saltak, tegl.
Eksteriør	
Simpelt modernisert. Rennekassee bevart.	
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	Morsom, trang gårdsplass med kronglete bygningskropper Uthus med utkraget 2. etasje.
Ombygging	
1972	
Tegninger, oppmålinger	
Ingen tegn. i BA	
1972 anmeldt innredning av renseri i butikk l. et.	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	Positive
	Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering Miljøvurdering Prioritering
Dato 20.8.1975	
Sign L.F.	

Gate Jomfrugt.		nr. 6
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

Gate Jomfrugt. nr. 6		Betegnelse tilhørende, selvstendig gård mot veita II	
Eier 1970	Takst kr. 000	Areal tomt m ²	bygninger m ²
Bruk Verksted			
Oppført	tidligst	senest	omkring 1841
Siste brann 1841	Tidligere branner		
Byggherre		Oppr. bruk	
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål		Etasjer 2	
Grunnmur	Stein, pusset	Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel		
Tak	Saltak, tegl.		
Eksteriør	Modernisert. Hele ruter i vinduer, beiset st. panel.		
Interiør			
Gårdsplass, Uthus	Se notat til nr 6		
Ombygging			
Tegninger, oppmålinger			
Virker forholdsvis opprinnelig uten vesentlig ombygginger.		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser pos.	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering	
		Dato Sign	

Gate	Jomfrugt.	nr. 6
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		

I.

Gate	Jomfrugt.	nr.	12
Betegnelse			
Eier 1970			
Takst kr.	000	Areal tomt	m ² bygninger m ²
Bruk	Butikk, kjem. renseri, kontor.		
Oppført		tidligst	1841 senest
Siste brann	1841	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype	oppr. 4-romsplan, sideport		
Hovedmål	9 x 7	Etasjer 2	
Grunnmur	tegl, pusset.	Kjeller	
Vegger	tømmer, liggende panel.	ja	
Tak	saltak, teglstein.		
Eksteriør	1. etasje åpnet ved modernisering, glass/aluminium. Dominerende reklamefelt. Enkel vindusomramming 2. et.		
Interiør			
Gårdsplass,	Hellelagt portrom, nesten ikke gårdsplass.		
Uthus	Uthus vender seg delvis mot nabogårdsplass (eiendommene slått sammen?)		
Ombygging	ca. 1970 ombygging av 1. etasje til "åpent" butikklokale		
Tegninger, oppmålinger	1899 plan 1. et.		
Brannskadet og revet 1974.	Ønskelige forandringer		
	Omgivelser positive		
	Vedlikeholdstilstand svært variabel		
	Antikvarisk tilstand fasade A		
	Arkitekturvurdering B		
	Miljøvurdering B		
	Prioritering		
	Dato 28.9.1972		
	Sign P.B.		

Gate Jomfrugt.		nr. 12
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		


I.

Gate Jomfrugt. nr. 14	
Betegnelse	
Eier 1970 Thorsen, Johan	
Takst kr. 90000	Areal tomt 286 m ² bygninger m ²
Bruk butikk, kontor	
Oppført _____	tidligst 1841 senest _____ omkring _____
Siste brann 1841	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål 12 x 9	Etasjer 2 + loft
Grunnmur pusset	Kjeller
Vegger tømmer, liggende panel	
Tak saltak, sement-takstein.	
Eksteriør 1880-90 års eksteriør. Flat profilert vindusomramming T-post vinduer i 2. etasje, butikkvinduer symmetrisk om inngangdør i 1.et. Tannet horisontalbånd under vinduer i 2 et. Interiør Mot bakgård modernisert.	
Gårdsplass, Morsomt gårdsrom med diverse uthus (lager verksted) og Uthus sammenbyggingsledd. Fin liten teglbygning (verksted)	
Ombygging 1886 Ny murbygning i gården, en etasje. 1931 Delikatesseforretning i tidl. kafélokaler 1939 Innredn. kjøkken, bad og w.c. i 2. et. Div. ombygging bakbygninger 1969 Utv. gatetrapp skiftet og trukket inn. Fullstendig ominnredning, kontor 2. et.	
Tegninger, oppmålinger 1927 plan verksted BA 1939 planer BA 1954 plan 1. et. BA 1969 planer snitt BA	
	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	positive
	Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B - C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C
Dato 21.5.1973 Sign L.F.	

Gate Jomfrugt.		nr. 14.
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		


I.

Gate Betegnelse	Jomfrugata nr. 16A		
Eier 1970	Aasta Borg		
Takst kr.	30 000	Areal tomt	90 m ² bygninger m ²
Bruk	Bolig. Kontor.		
Oppført	tidligst	1841	senest
Siste brann	1841	Tidligere branner	
Byggherre Arkitekt	Oppr. bruk		
Plantype			
Hovedmål	11x6	Etasjer	2
Grunnmur Vegger	Tegl, pusset Tømmer, stående panel.	Kjeller	Under hele.
Tak	Saltak, skifer.		
Eksteriør	Gammelt preg, skiller seg fra omgivelsene. Høy grunnmur, trapp og portal. Nedgang til kjeller under trapp. Symetrisk oppbygd fasade. Gesimskasse fjernet. T-post-vinduer, flat omramming. Forseggjorte overstk.		
Interiør	Dør- og portomramming med flate halv-søyler, enkle kapiteler.		
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	1877 1886 Utgraving av kjeller. 1972 Leilighet i 1. etasje tillatt innredet til dame-frisørsalong. 1973 Vinduer tillatt skiftet med samme type.		
Tegninger, oppmålinger			
		Ønskelige forandringer	
		Omramminger 2. etasje bør utformes i samsvar med overstykker.	
		Omgivelser	
		Positive.	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering A Prioritering C	
		Dato 21.5.73	
		Sign L.F.	

Gate	Jomfrugata	nr. 16A
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>15.9.24</p>		


I.

Gate Betegnelse	Jomfrugata			nr.	16B
Eier 1970	Trøndermeieriet A/L				
Takst kr.	35 000	Areal tomt	74 m ²	bygninger	m ²
Bruk	Butikk, Bolig				
Oppført	tidligst 1841		senest	omkring	
Siste brann	1841	Tidligere branner			
Byggherre Arkitekt	Oppr. bruk				
Plantype					
Hovedmål	13x15,5	Etasjer		2	
Grunnmur	Stein, pusset.	Kjeller			
Vegger	Tømmer, stående panel				
Tak	Saltak, tegl.				
Eksterior	Liten hjørnegård. Nytt preg med dørørramming på hjørnet bevart. T-postvinduer i 2. etasje. Butikkvinduer i 1. et. Eldre vindusørramming mot veita, Små midthengslete vinduer.				
Interior					
Gårdsplass, Uthus					
Ombygging	1949 Utvidelse av melkbutikk 1. etasje. Større butikkvindu.				
Tegninger, oppmålinger	1949 Plan 1. etasje perspektivskisse. BA				
				Ønskelige forandringer	
				Omgivelser	
				Positive.	
				Vedlikeholdstilstand A-B Antikvarisk tilstand C Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B Prioritering C	
				Dato 21.5.1973 Sign L.F.	

Gate	Jomfrugata	nr. 16B
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 <p>159.23</p>		

I.

Gate Betegnelse		Jomfrugata nr. 17A	
Eier 1970 Thoresen, Arnfinn W. Takst kr. 70 000 Areal tomt 40 m ² bygninger m ² Bruk Butikk, kontor.			
Oppført	tidligst	1841	senest
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann 1841		Tidligere branner	
Byggherre Arkitekt		Oppr. bruk	
Plantype			
Hovedmål 9x9+6,5x3,5		Etasjer 2+loft.	
Grunnmur	Tegl. Pusset.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, liggende panel.	Under hele, unntatt tidligere port.	
Tak	Saltak, tegl.		
Eksteriør Høy 1.etasje, små vinduer i 2. Lite pen proposjonering og deltaljering.			
Interiør			
Gårdsplass, Hellelagt gårdsplass, nesten gjenbygget med uthus.			
Uthus			
Ombygging 1931 Mindre forandringer mot veita. Port mot nabo i øst gjenbygd, ny inngang midt på veitfasaden. 1958 Senket gulv i del av gatefasaden. Stort butikkvindu. 1972 Gulvet senket i resten av gatefasaden, Ett butikk-lokale. Ark.K.Kvilhaug.			
Tegninger, oppmålinger			
Udatert kjellerplan. BA			
1931 Planer, snitt, fasade. BA			
1958 Plan 1.etasje og kjeller, snitt, fasade. BA			
1962 Plan 1.etasje, snitt, fasader. BA			
		Ønskelige forandringer	
		Fasaden burde vært omarbeidet.	
		Omgivelser	
		Vedlikeholdstilstand B Antikvarisk tilstand Arkitekturvurdering C-D Miljøvurdering C Prioritering -	
		Dato	28.9.1972
		Sign	P.B.

Gate	Jomfrugata	nr. 17A
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
 159.19		


I.

Gate	Jomfrugata		nr.	17B
Betegnelse				
Eier 1970	Castberg, B., Blakstad R.			
Takst kr.	55 000	Areal tomt	134 m ²	bygninger m ²
Bruk	Forretning, bolig.			
Oppført		tidligst	1841	senest
	KJENT			omkring
Siste brann	1841	Tidligere branner		
Byggherre	Oppr. bruk			
Arkitekt				
Plantype				
Hovedmål	11x7,5	Etasjer	2+loft.	
Grunnmur	Pusset mur.		Kjeller	Under hele.
Vegger	Tømmer, liggende panel.			
Tak	Saltak, skifer, rennekasse.			
Eksterior	Horrisontalbånd mellom 1. og 2.etasje. og 1.etasje rel. beskjedne butikkvinduer. 2.etasje fordelte T-postvinduer.			
Interior	Delvis modernisert.			
Gårdsplass, Uthus				
Ombygging	1878 1913 Forandring kjeller. 1915 Anmeldt utgraving av kjeller under hele tomte. Neppe utført. 1962 w.c. i begge etasjer.			
Tegninger, oppmålinger	1914 planer, snitt, fasader (endringsforslag) BA 1962 plan 1.etasje og loft. BA			
			Ønskelige forandringer	
			Omgivelser	
			Vedlikeholdstilstand A Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering C Miljøvurdering B	
			Prioritering -	
			Dato	20.8.75.
			Sign	L.F.

Gate	Jomfrgt.	nr. 17B
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		



I.

Gate	Jomfrugt.	nr.	18
Betegnelse			
Eier 1970	Castberg, Borgny B.		
Takst kr.	190000	Areal tomt	358 m ² bygninger m ²
Bruk	Kontor, bolig.		
Oppført		tidligst	1841 senest omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann	1841	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	14 x 6,5 + 9,5 x 7	Etasjer	2 + loft
Grunnmur	Tegl, pusset.	Kjeller	
Vegger	Tømmer, stående panel.	Under hele bebyggelsen	
Tak	Saltak med kobbhus, skifer.		
Eksteriør	Gesimskasse, flat vindusomramming med enkel dekor ved overstykker. T-post vinduer i 2. etasje, hele ruter i 1.et. Kannelerte halvsøyler med høyt overstykke som dørøramming.		
Interiør	Delvis modernisert		
Gårdsplass, Uthus			
Ombygging	1929 Etasjene ominnredet, innr. bad, portrom flyttet, ny kjeller, ny lagerbygning, kobbhus. 1930 Vare- og personheis, sentralvarmeanlegg		
Tegninger, oppmålinger	1929 planer, snitt, gatefasade (endringsforslag) BA 1930 planer, BA		
		Ønskelige forandringer	
		Omgivelser positive	
		Vedlikeholdstilstand A - B Antikvarisk tilstand B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering A Prioritering C	
		Dato 21.5.1973 Sign L.F.	

Gate Jomfrugaten		nr. 18
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
		
159. 20-21-22		

I.

Gate	Jomfrugt.	nr.	20
Betegnelse			
Eier 1970	Waatland Peder		
Takst kr.	115000	Areal tomt	275 m ² bygninger m ²
Bruk	Butikk, kontor		
Oppført	tidligst 1841	senest	omkring
<small>KJENT</small>			<small>ANTATT</small>
Siste brann	1841	Tidligere branner	
Byggherre	Oppr. bruk bolig		
Arkitekt			
Plantype			
Hovedmål	20 x 6,5	Etasjer 2	
Grunnmur	Kjeller		
Vegger	under hele untatt port		
Tak			
<p>Eksteriør Gesimskasse på konsoller, festet til vinduenes sidegerikter. Markert horisontalbånd, T-post vinduer, butikk-vinduer. Mot gårds plass stående panel. Sidefløy i utmurt bindingsverk.</p> <p>Interiør</p>			
<p>Gårdsplass, Heller</p> <p>Uthus Godt bevart, opprinnelig.</p>			
<p>Ombygging</p> <p>1868</p> <p>1894 Reparasjon, ny kjeller, nytt trappehus</p> <p>1966 Innredet skobutikk i søndre del av 1. et.</p> <p>Innsatt butikkinngang og store butikkvinduer.</p> <p>1971 W.C i begge etasjer.</p>			
<p>Tegninger, oppmålinger</p> <p>1966 plan 1. et., fasade BA</p>			
		Ønskelige forandringer	
		Skjemmende skilting svært umalt mot gårds-plass.	
		Omgivelser	
		Positive	
		<p>Vedlikeholdstilstand B</p> <p>Antikvarisk tilstand B</p> <p>Arkitekturvurdering B</p> <p>Miljøvurdering A</p> <p>Prioritering C</p>	
		<p>Dato 21.5.1973</p> <p>Sign L.F.</p>	

Gate Jomfrugaten		nr. 20
Eldre bilder	Foto	
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>159.26</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>159.28</p>  </div> </div>		

Gate Jomfrugt. nr. 22	
Betegnelse	
Eier 1970 A/S Jomfrugaten 22	
Takst kr. 45000	Areal tomt 57 m ² bygninger m ²
Bruk Butikk, bolig.	
Oppført _____	tidligst 1841 senest _____ omkring _____
<small>KJENT</small>	<small>ANTATT</small>
Siste brann 1841	Tidligere branner
Byggherre	Oppr. bruk
Arkitekt	
Plantype	
Hovedmål 8 x 7	Etasjer 2
Grunnmur Betong,	Kjeller ja
Vegger Tømmer, stående panel.	
Tak Saltak, tegl.	
Eksteriør Kraftig gesimskasse, horisontalbånd mellom 1. og 2. etasjes vinduer. T-post vinduer, sen empire omramming. Inngang til butikk på hjørnet.	
Interiør	
Gårdsplass, Uthus	
Ombygging	1924 Trapp forandret og overbygd.
Tegninger, oppmålinger	
1924 planer, snitt BA.	
Butikk og butikkutforming karakteristisk for det eldre miljø i Fjordgata.	Ønskelige forandringer
	Omgivelser
	Vedlikeholdstilstand A-B Antikvarisk tilstand A-B Arkitekturvurdering B Miljøvurdering A Prioritering B
	Dato 21.5.1973 Sign L.F.

Gate Jomfrugaten		nr. 22
Eldre bilder		Foto
Litteratur		
Kilder		
Tidligere bygning brent/revet		
Kultur-, personalhistorie		
Reguleringsplan Til hinder for bevaring?		
Fremtidige planer		



159.27



159.29